

【エラー時の動作チェックに役立つ機能のご紹介】 V9シリーズ ローカル画面のI/Oチェック機能

通信エラーやタッチスイッチの誤動作の時には、V9のローカル画面のI/Oチェック機能が役立ちます。 Ethernet接続エラー時の原因機器の特定や、タッチスイッチの反応位置の確認・補正ができます!!

Ethernet接続エラーの原因機器の特定



ネットワークテストを使えば!!



確認手順



ローカル画面>I/Oチェック>ネットワークテスト 「設定IP]に確認したい機器のIPアドレスを入力して「テスト開始]を押します。

テスト結果 UKの場合										
テスト回数 テスト結果	1 0K	2 0K	3 0K	4 0K	5 0K					

テスト回数 1 2 3 4 5 テスト結果 NG NG NG NG NG	テスト結果 NGの場合									
	テスト回数 テスト結果	1 NG	2 NG	3 NG	4 NG	5 NG				

FC 富士電機 MONITOUCH EXPRESS

IP重複テスト



ローカル画面>I/Oチェック>IP重複テスト

モニタッチ本体で設定しているIPアドレスと他の機器において、IPアドレスが重複していないかチェックできます。

テスト結果 OKの場合

LAN 10.91.138.154は重複していません。

[重複していません。]と表示されます。

テスト結果 NGの場合

LAN 18,91,138,40は下記WACアドレスの機器と重複しています。 [80:50:ff:80:e6:23]

IPアドレスが重複している機器のMACアドレスが表示されます。

タッチスイッチの動作確認と補正









スイッチを押しているのに画面が切り替わらない…

押しても反応しない… スイッチを押してもズレた場所が反応する…

こんな時にタッチスイッチテストをすれば!!









タッチスイッチ位置の動作確認と補正ができます!!

確認手順



ローカル画面>I/Oチェック>タッチスイッチ/メディア [テスト開始]を押すと確認画面に移行します。

・テスト画面

タッチスイッチに誤動作がないか確認できます。 ズレがあるときは[補正(F1)]で補正画面に 移行します。

横正(F1) クリア(F2) 戻る(F3) ・タッチスイッチ補正 タッチスイッチの補正ができます。 白い十字線の中心を押して手順を進めます。



^[発行元] 発紘電機株式会社

モニタッチコールセンター

TEL : 0120-128-220 FAX : 076-274-5208

URL: www.hakko-elec.co.jp